АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу

02 жовтня 2024 року м. Львів

(назва населеного пункту)

Комісією в складі: Головного інспектора ВЗНС УЗНС та ЦЗ по Львівській МТГ ГУ ДСНС України у Львівській області Володимира ШУЛЯКОВСЬКОГО

(посада, власне ім'я прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

В.о.директора Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу Ганни БАЛУЩАК

посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

Інженера з Охорони праці Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу Павла ПЕТРОВА

Завідувача господарства Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу Лариси ДЕРЕВЕНКО

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою: м. Львів, вул. Пулюя, 36 державної форми власності,

(державної, комунальної, приватної форми власності, непотрібне закреслити)

що належить **Львівському професійному коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу**

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення):
підвальне приміщення головного корпусу коледжу

основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа укриття (навчальний корпус) 227 кв.м, місткість осіб *378* осіб.

2. Загальний стан об'єкта:
технічний: працездатний,

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний: задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень – чисті

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення)

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів в закладі:
з укриття в навчальному корпусі наявні два виходи, прохід в укриття не захаращений

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, пандусами не обладнано

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систе вентиляції: вентиляція природня

(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання __центральне водопостачання є в наявності,, бутильована вода __
(централізоване водопостачання або інше джерело,

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи: __каналізація в укритті є в наявності
(передбачено / не передбачено проєктом)

санвузли: є _в наявності
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень): __відсутні__
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення: ____ є в наявності
(передбачено / не передбачено проєктом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: __наявне, справне __

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність люмінесцентних

ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення:
_____ відсутнє
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації:
___в наявності
(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: пожежні крани відсутні, приміщення недоукомплектовані вогнегасниками
відсутні
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

підвальні приміщення коледжу рекомендовано до використання для укриття **378** осіб, за умов:
(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)
- забезпечення виконання вимог, норм та Правил пожежної безпеки в Україні.
(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:	
	Головний інспектор ВЗНС УЗНС та ЦЗ по Львівській МТГ ГУ ДСНС України у Львівській області Володимир ШУЛЯКОВСЬКИЙ
	В.о.директора Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу Ганни БАЛУЩАК
	Інженер з охороги праці Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу Павло ПЕТРОВ
	Завідувача господарством Львівського професійного коледжу Лариси ДЕРЕВЕНКО
З актом ознайомлений:	
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа)	В.о. директора Ганна БАЛУЩАК
02 жовтня 2024 року	